

水風呂機械故障のお知らせ

平素より当クラブをご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

現在、水風呂の冷却設備（チラー）の故障により、水温を十分に冷却することができず適正な水温でのご提供ができない状況となっております。

サウナ後の水風呂を楽しみにご来館いただいているお客様には、本来の環境をご提供できず、多大なるご不便とご期待に沿えない状況となっておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

現在、専門業者による修理を進めるとともに、部品交換だけでなくチラー本体の更新も視野に入れ、一日も早い復旧に向けて対応を進めております。

しかしながら、部品の調達等に時間を要しており、復旧まで今しばらくお時間をいただく見込みです。

復旧の目途が判明次第、館内掲示およびホームページにて速やかにご案内いたします。

ご利用を楽しみにお越しいただいているにもかかわらず、このような状況となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。

スタッフ一同、一日も早い復旧に向けて全力で対応してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

セントラルフィットネスクラブ 24 本八幡

店長 会田