


# クリーンアップ大作戦

## 12月 実施報告

12月に実施致しました施設の清掃及び修繕につきまして、皆様にご報告致します。



### ●プール通路

冬季にしようしたスポットヒーターの汚れが天井や壁一面を黒ずんでおりましたが、天井や壁の塗り替えを行いきれいになりました。

### ●プールエリア窓枠①

プールエリア防寒対策として窓ガラスへ貼っていた断熱シートを張り替えました。冬場のプール室温低下を抑制し保温効果を




### ●プールエリア窓枠②

プールエリア窓枠最下部は結露などの水分で剥がれた塗料で色むらがあつたため、塗料の塗り直しを行いきれいになりました。

### ●スパエリア

シャワーブースやカラントエリアのタイルかけ部分の取り換え作業を行いました。新品のようなピカピカに生まれ変わりました。



## ●共用部

共用部に掲示していたポスターが色あせていたためすべての共用部ポスターを一新しました。

## ●ウェルネスプール

ウェルネスプールに備え付けられている手すりからでたサビがタイルに付着し褐色色したタイルの清掃を行いました。



## ●スクール下駄箱

スクールロッカーの破損部分を修理しきれいになりました。

## ●スクールロッカー

スクールロッカーの色褪せや破損部分を修理を行いました。破損部の修理や色褪せ部分の塗装をしてきれいになりました。

今後もメンバーの皆様がより快適にクラブをご利用頂ける様、努力致します。宜しくお願ひ申し上げます。



セントラルフィットネスクラブセンター南