

フロント周りリニューアル工事 報告

工事期間：2026年2/27～5/11

会員の皆様には工事期間中、ご協力をいただき誠にありがとうございました。今後も施設環境の維持、改善に努めて参ります。

府中店 フロント周りリニューアル工事報告

【フロント】

- ※・カウンター解体 ⇒ コンパクト化、・壁開口 ⇒ 事務所＝受付 見える化
- ・壁張替え、ルーバー、セントラルロゴ設置

【before】



【after】




※とても明るく清潔感のある印象へ。壁開口により業務の効率化へ。

府中店 フロント周りリニューアル工事報告

【ギャラリー】 ※木製ベンチ解体、柱スマート化、床張替、天井塗装、ベンチ設置

【before】

(ギャラリー観覧席130%増)



【after】



府中店 フロント周りリニューアル工事報告


【床、インフォメーションボード、エントランス風除室】

【before】

※フロントデザインに同調したデザインにリニューアル



【after】



府中店 フロント周りリニューアル工事報告


【男女トイレ、倉庫】

【before】

※フロントデザインに同調したデザインにリニューアル



【after】



府中店 フロント周りリニューアル工事報告

【追加工事：①ギャラリー柱スマート化、②1F柱塗装】

【before】



【after】

